



**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс»**

Российская Федерация, 107045, Москва, Ананьевский переулок, д.5, стр.3
тел.: 8 (495) 608-31-40; факс: 8 (499) 995-01-26; http://www.np-ngsa.ru; mail: info@np-ngsa.ru

ПРОТОКОЛ № 101-158/11-2012

заседания Дисциплинарной комиссии

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс» по факту неисполнения предупреждения по выявленным
нарушениям в сроки, установленные решением Дисциплинарной комиссии, протокол
№86-158/10-2012 от 08.10.2012 г.

Дата проведения заседания: 20 ноября 2012 года

Дата составления протокола: 20 ноября 2012 года

Время начала заседания: 14 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, каб. 416,
417.

Форма проведения: совместное присутствие

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии НП СРО
«Нефтегазстрой-Альянс»: 6 человек.**

**На заседании присутствовало -4- член__ Дисциплинарной комиссии НП СРО
«Нефтегазстрой-Альянс» (далее – Партнерство):**

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Мохнаткин С.А.,

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии:

Голиков А.П.,

Члены Дисциплинарной комиссии:

Шпитко Д.В.,

Хамдохова А.Х.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения.

Секретарь заседания:

Шпитко Д.В

Приглашены:

Зильберминц С.Б. - Генеральный директор Партнерства (присутствовал),

Качур В.М. – Председатель Контрольной комиссии Партнерства (присутствовал).

Повестка дня:

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
ООО «ГидроЭнергоСервис»

Слушали:

Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., представившего на основании п.8 ст.9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» к рассмотрению Дисциплинарной комиссии материалы проверки № 72-158/08-2012 от 03.08.2012 г., №86-158/10-2012 от 08.10.2012 г. и Акт проверки № 158-ВД-10-2012 от 25.10.2012 г., о нарушении членом Партнерства - ООО «ГидроЭнергоСервис», ИНН 6143064589, место нахождения - 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 4-я Заводская, 2 - требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В результате исследования представленных документов (Акт и материалы проверки), заслушивания мнений Председателя Контрольной комиссии Партнерства Качура В.М., членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, выступивших с предложением применить в отношении указанного члена Партнерства меру дисциплинарного воздействия, Дисциплинарная комиссия

Установила:

ООО «ГидроЭнергоСервис» нарушены:

1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части невыполнения:

1.1. Требования к численности работников – необходимое количество специалистов 9 человек с высшим или средним техническим образованием. Из них должны быть: 2 руководителя, 5 специалистов, 2 руководителя подразделений. Составить Приложение №3 на текущую дату (состав ИТР). Представлено всего 12 специалистов от 17.11.2010 г.

1.2. Требования к наличию образования определенного уровня и профиля – не предоставлена обновленная форма в соответствии с Приложением № 3 «Сведения о квалификации, образовании и стаже работников» к Заявлению о внесении изменений в свидетельство о допуске. Не предоставлены копии документов подтверждающих наличие образования определенного уровня и профиля на следующих специалистов: Петренко В.И., Альфиш А.В., Хмелевскую О.А. Исключить из списка Хритикова И.В не соответствует требованиям об образовании (экономист-менеджер).

1.3. Квалификационных требований к повышению квалификации, профессиональной переподготовке – не предоставлены копии удостоверений о повышении квалификации, в объеме не менее 72 часов на всех специалистов кроме Парамонова И.А., Владимиров А.С.

1.4. Квалификационных требований о наличии определенного стажа работы - не предоставлены копии документов, подтверждающих наличие определенного стажа работы, на всех заявленных специалистов.

1.5. Требования к наличию имущества, технического и организационного обеспечения – не заявлены сведения об офисных помещениях, производственной базе – по форме Приложения №5 «Сведения о фактическом наличии материально-технических ресурсов» к Заявлению о внесении изменений в свидетельство о допуске.

1.6. Требования к наличию работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (при выполнении на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах) - не предоставлены копии документов (Протоколы, удостоверения), подтверждающих прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на всех заявленных специалистов, кроме Парамонова И.А., Владимиров А.С., Альфиш А.В., Циплугина А.С., Коробова А.В.

1.7. Требования к наличию системы аттестации работников по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (при выполнении на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах) - не предоставлены копии документов, подтверждающих наличие системы аттестации работников по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.8. Сведения об организации – отсутствует заверенная копия решения (протокола) о назначении генерального директора, а также свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с изменениями, не связанными с внесением изменений в учредительные документы. Обновить Приложение № 2 Заявлению о внесении изменений в свидетельство о допуске.

2. Сроки устранения выявленных нарушений.

Решила:

1. Применить к ООО «ГидроЭнергоСервис», ИНН 6143064589, место нахождения - 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 4-я Заводская, 2, меру дисциплинарного воздействия - приостановления действия **Свидетельства о допуске № 158.02-2010-6143064589-С-172 от 30.12.2010 г. до 18.01.2013 г.** в связи с неисполнением предупреждения по выявленным нарушениям в сроки, установленные решением Дисциплинарной комиссии, протокол №86-158/10-2012 от 08.10.2012 г.

2. Обязать ООО «ГидроЭнергоСервис» предоставить до 18.01.2013 г. в адрес Контрольной комиссии Партнерства необходимые документы для проведения проверки.

Основание принятия решения: ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 4.4, п. 4.4.2 Положения о системе мер Дисциплинарного воздействия НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 16.03.2012 г.

Голосовали:

«ЗА» -4- голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания



С.А. Мохнаткин

Секретарь заседания



Д.В. Шпитко